Mesurem



TERBOLESA

Ús aparell

1. Mesurador terbolesa.
2. Manual instruccions.
3. Ampolles.
4. Cobertura.
5. Carregador

CONSELLS PER FER LA MESURA

- La cel·la de mostra s'ha de mantenir sempre neta i seca. Tapar-la si no s'usa.
- Cal evitar les bombolles, poden afectar la precisió de la mesura.
- Mesurar les mostres el més aviat possible per evitar canvis de característiques.

L'instrument s'ha de calibrar:

- Col·locar la solució de terbolesa zero a la cel·la de mesurament.
- Tapar amb la cobertura.
- Prémer **CAL**, la pantalla mostra 0.0.
- Prémer **ENTER** després de confirmar terbolesa zero.
- Esperar 15''.

Per mesurar:

1. Connectar l'adaptador d'alimentació o posar les piles.
2. **Prémer el botó d'encesa** i escalfar durant 15'.
3. Prémer la tecla de llum de fons.
4. Prémer **SHIFT per escollir unitat** (NTU, EBC, ASBC).
5. Agafar la mostra i col·locar-la a la cel·la de mesura.
6. **Cobrir amb la cobertura**.
7. Esperar la lectura estable, uns 10''. Cal evitar bombolles.
8. Si la terbolesa de la mostra és inferior a zero, es donarà un valor negatiu, si la turbidesa supera el límit de l'aparell surt ---

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Centre de Recursos de Castelldefels

Ajuntament de Castelldefels